

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2004-08-21

Version: 1.0

Omarbetad:

## 1. Namnet på produkten och företaget

### ORION 49

**Internova Svenska AB**Svedjevägen 6  
894 35 SJÄLEVAD

Tele 0660- 29 70 50

**Telefon vid olycksfall : 112  
(Begär giftinformationscentralen)**

Användningsområde: Smörjfett

## 2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Farliga ämnen	Halt	EG/CAS-nr	Symbol	Risk-fraser
— Saknas eller saknas av klassificeringsmässig betydelse —				
<b>Andra ämnen</b>				
Polyetylenglykol	30-50 %	500-038-2		
Grafit, modifierad	30-50 %	211-153-3		
Funktionsförbättrande tillsatser	1-30 %			

## 3. Farliga egenskaper

**Hälsa***PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM FARLIG.***Miljö**Upprepad eller hudkontakt kan orsaka irritation och uttorkning.  
Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

## 4. Första hjälpen

**Inandning**

Frisk luft och vila.

**Hudkontakt**

Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

**Stänk i ögonen**

Skölj med vatten.

**Förtäring**

Drick mjölk eller vatten för att späda ut produkten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär uppkommer.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

<b>Släckmedel</b>	Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd ej sluten vattenstråle. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.
<b>Speciella faror</b>	Hälsoskadlig rök bildas vid brand.
<b>Skyddsutrustning för brandmän</b>	Använd rökdykningsutrustning vid släckning av brand som skydd mot gaser.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

<b>Personskydd</b>	Använd vid behov kemikalieresistenta handskar.
<b>Miljöskydd</b>	Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
<b>Saneringsmetod</b>	Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp.

## 7. Hantering och lagring

<b>Hantering</b>	Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen.
<b>Lagring</b>	Förvaras svalt och torrt.

## 8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

<b>Förebyggande åtgärder</b>	Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas
<b>Personlig skyddsutrustning</b>	Skyddshandskar, av t ex nitrilgummi eller PVC kan behövas vid direktkontakt.

<b>Hygieniskt gränsvärde</b> (enl. AFS 2000:3)	Grafit, jämför koldamm, totaldamm 5 mg/m <sup>3</sup> NGV
---	--

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Utseende</b>	Svart halvflytande fett
<b>Lukt</b>	Svag
<b>pH</b>	Neutral
<b>Löslighet i vatten</b>	Olöslig
<b>NLGI</b>	2
<b>Viskositet (cSt @ 40 °C)</b>	128
<b>Viskositet (cSt @ 100 °C)</b>	25

## 10. Stabilitet och reaktivitet

<b>Förhållanden som bör undvikas</b>	Stabil under normala förhållanden.
<b>Material och kemiska produkter som bör undvikas</b>	Reagerar med starka oxidationsmedel.
<b>Farliga omvandlingsprodukter</b>	Vid förbränning bildas koloxider.

## 11. Toxikologisk information

<b>Inandning</b>	Ej relevant.
<b>Hudkontakt</b>	Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medföra risk för utveckling av icke-allergiskt eksem.
<b>Stänk i ögonen</b>	Stänk i ögonen kan orsaka mild ögonirritation.
<b>Förtäring</b>	Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

## 12. Ekotoxologisk information

Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.

## 13. Avfallshantering

**EWC-kod: 13 02 05**

(förklaring: Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjor). Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

**Tömningsanvisning för plåtförpackning**

Om fatet ska lämnas till materialåtervinning måste det tömmas ordentligt. Väl tömda plåtfat är ej farligt avfall. Plåtfat töms genom att fatet vänds upp och ned, något lutande (ca 10 grader) med öppningen i lägsta position. Låt vätskan rinna ur tills fatet är droppfritt. Fattömning ska ske i rumstemperatur (temp > 15C°). Efter tömning ska fatet inte återförslutas.

**Tömningsanvisning för plastförpackning**

Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning. Samla upp restinnehållet för användning alternativt omhändertagande. Vänta tills förpackningen är dropp torr. Sortera förpackningen med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING.

**Hantering av emballage**

Internova Svenska AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling – ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

## 14. Transportinformation

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

## 15. Gällande föreskrifter

**Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3**

Produkten är *inte* klassificerad som hälso- och / eller miljöfarlig.

**Ytterligare information:**

SÄKERHETS DATABLAD finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

## 16. Övrig information